



-20°C ÷ 60°C



**Pressione d'esercizio:**  
Max 3/4 del valore del fondo scala per pressioni statiche.  
100% del valore del fondo scala per breve tempo.



Aria, gas e liquidi compatibili con i materiali costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7  
R1/8" e R1/4"

#### GRADO DI PROTEZIONE\*

IP 32 (EN 60 529)

\*Da richiedere in fase di ordine

**Attacco:** Ottone

**Elemento di misura:** Lega di rame

**Movimento:** Ottone

**Quadrante:** Plastica a fondo bianco

**Indice:** Plastica nera

**Cassa:** ABS resistente agli urti

**Trasparente:** Plastica

#### APPLICAZIONI

- Per gas e liquidi che non sono altamente viscosi, non cristallizzano e non sono aggressivi per la lega di rame.
- Per misurare punti soggetti a vibrazioni e alte pressioni.
- Per misurare gas o vapori, questi strumenti devono essere utilizzati in conformità con le norme EN 837-2



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

## MABR

Manometro a secco per l'industria con cassa ABS, EN 837-1, attacco radiale, filetto conico BSPT



|   | CODICE      | FILETTO CONNESSIONE | Ø CASSA | SCALA | PRECISIONE |
|---|-------------|---------------------|---------|-------|------------|
| * | MABR40R0120 | R 1/8"              | 40      | -1,0  | CLASSE 2,5 |
|   | MABR40R0132 | R 1/8"              | 40      | 0-1   |            |
|   | MABR40R0133 | R 1/8"              | 40      | 0-1,6 |            |
|   | MABR40R0134 | R 1/8"              | 40      | 0-2,5 |            |
|   | MABR40R0135 | R 1/8"              | 40      | 0-4   |            |
|   | MABR40R0136 | R 1/8"              | 40      | 0-6   |            |
|   | MABR40R0137 | R 1/8"              | 40      | 0-10  |            |
|   | MABR40R0138 | R 1/8"              | 40      | 0-12  |            |
|   | MABR40R0139 | R 1/8"              | 40      | 0-16  |            |
|   | MABR40R0140 | R 1/8"              | 40      | 0-25  |            |
|   | MABR50R0234 | R 1/4"              | 50      | 0-2,5 |            |
|   | MABR50R0235 | R 1/4"              | 50      | 0-4   |            |
|   | MABR50R0236 | R 1/4"              | 50      | 0-6   |            |
|   | MABR50R0238 | R 1/4"              | 50      | 0-12  |            |
|   | MABR50R0239 | R 1/4"              | 50      | 0-16  |            |
|   | MABR50R0240 | R 1/4"              | 50      | 0-25  |            |
|   | MABR63R0220 | R 1/4"              | 63      | -1,0  |            |
|   | MABR63R0232 | R 1/4"              | 63      | 0-1,0 |            |
|   | MABR63R0233 | R 1/4"              | 63      | 0-1,6 |            |
|   | MABR63R0234 | R 1/4"              | 63      | 0-2,5 |            |
|   | MABR63R0235 | R 1/4"              | 63      | 0-4   |            |
|   | MABR63R0236 | R 1/4"              | 63      | 0-6   |            |
|   | MABR63R0237 | R 1/4"              | 63      | 0-10  |            |
|   | MABR63R0238 | R 1/4"              | 63      | 0-12  |            |
|   | MABR63R0239 | R 1/4"              | 63      | 0-16  |            |
|   | MABR63R0240 | R 1/4"              | 63      | 0-25  |            |

\* Vuotometro

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso



**MABP**

Manometro a secco per l'industria con cassa ABS, EN 837-1, attacco posteriore, filetto conico BSPT



| CODICE        | FILETTO CONNESSIONE | Ø CASSA | SCALA | PRECISIONE |
|---------------|---------------------|---------|-------|------------|
| * MABP40R0120 | R 1/8"              | 40      | -1-0  | CLASSE 2,5 |
| MABP40R0132   | R 1/8"              | 40      | 0-1,0 |            |
| MABP40R0133   | R 1/8"              | 40      | 0-1,6 |            |
| MABP40R0134   | R 1/8"              | 40      | 0-2,5 |            |
| MABP40R0135   | R 1/8"              | 40      | 0-4   |            |
| MABP40R0136   | R 1/8"              | 40      | 0-6   |            |
| MABP40R0137   | R 1/8"              | 40      | 0-10  |            |
| MABP40R0138   | R 1/8"              | 40      | 0-12  |            |
| MABP40R0139   | R 1/8"              | 40      | 0-16  |            |
| MABP40R0140   | R 1/8"              | 40      | 0-25  |            |
| MABP40R0143   | R 1/8"              | 40      | 0-100 |            |
| MABP50R0120   | R 1/8"              | 50      | -1-0  |            |
| MABP50R0132   | R 1/8"              | 50      | 0-1,0 |            |
| MABP50R0133   | R 1/8"              | 50      | 0-1,6 |            |
| MABP50R0134   | R 1/8"              | 50      | 0-2,5 |            |
| MABP50R0135   | R 1/8"              | 50      | 0-4   |            |
| MABP50R0136   | R 1/8"              | 50      | 0-6   |            |
| MABP50R0138   | R 1/8"              | 50      | 0-12  |            |
| MABP50R0139   | R 1/8"              | 50      | 0-16  |            |
| MABP50R0140   | R 1/8"              | 50      | 0-25  |            |
| MABP50R0234   | R 1/4"              | 50      | 0-2,5 |            |
| MABP50R0235   | R 1/4"              | 50      | 0-4   |            |
| MABP50R0236   | R 1/4"              | 50      | 0-6   |            |
| MABP50R0238   | R 1/4"              | 50      | 0-12  |            |
| MABP50R0239   | R 1/4"              | 50      | 0-16  |            |
| MABP50R0240   | R 1/4"              | 50      | 0-25  |            |
| MABP63R0220   | R 1/4"              | 63      | -1-0  |            |
| MABP63R0232   | R 1/4"              | 63      | 0-1,0 |            |
| MABP63R0233   | R 1/4"              | 63      | 0-1,6 |            |
| MABP63R0234   | R 1/4"              | 63      | 0-2,5 |            |
| MABP63R0235   | R 1/4"              | 63      | 0-4   |            |
| MABP63R0236   | R 1/4"              | 63      | 0-6   |            |
| MABP63R0237   | R 1/4"              | 63      | 0-10  |            |
| MABP63R0238   | R 1/4"              | 63      | 0-12  |            |
| MABP63R0239   | R 1/4"              | 63      | 0-16  |            |
| MABP63R0240   | R 1/4"              | 63      | 0-25  |            |
| MABP63R0245   | R 1/4"              | 63      | 0-250 |            |

\* Vuotometro

